



Forum: LASER

Topic: HP 1505 atolando papel

Subject: HP 1505 atolando papel

Enviado por: AdrianoMartins

Enviado em: 23/04/2014 12:25:19

Troquei a película da fusão a 15 dias, e agora essa impressora retornou com atolamento de papel no meio do curso da impressão, bem quando o papel tá saindo. Limpei o solenoide e já conferi os sensores. Pode ser a película? Pq tirei a fusão e vi q qdo giro o rolo pressor a película tá deslizando um pouco, não tá de acordo com o pressor. aguardo alguma ajuda