



**Forum: LASER**

**Topic: Kyocera KM-3040 (Impressão em Branco)**

**Subject: Re: Kyocera KM-3040 (Impressão em Branco)**

Enviado por: Carcara\_fi

Enviado em: 24/04/2014 22:52:03

Tenho esse problema as vezes e justamente com equipamentos Fs-4020/3640/3540/2020 que tem o sistema de impresao semelhante ao deste equipamento (3040) ainda nao tenho o certo a causa , mas comigo sempre resolve e encaixar o revelador varias vezes ate voltar a imagem normal .