



Forum: LASER

Topic: Oki b401dn erro 413: toner empty e erro 343 : missing drum

Subject: Re: Oki b401dn erro 413: toner empty e erro 343 : missing drum

Enviado por: timsui

Enviado em: 26/04/2014 07:05:43

Entao, retirei o adesivo e a mensagem voltou para empty toner.

Provavelmente o toner que comprei veio com um chip defeituoso, a qualidade da embalagem era boa, embalado a vacuo e a qualidade da impressao era igual ao do toner inicial. E comprei numa loja que encontrei no site do boadica.

Resolvi comprar esta impressora pois tinha assistido este video lambao rsrs e tambem por causa do preco que estava no extra rsrs

Já comprei alguns chips da china. Espero que consiga resolver esse "problema" criado pela oki.

Quando chegarem os chips, darei o retorno para o pessoal do forum.

Senao funcionar, irei vender a impressora e comprar uma brother da serie 8.