



Forum: LASER

Topic: Oki b401dn erro 413: toner empty e erro 343 : missing drum

Subject: Re: Oki b401dn erro 413: toner empty e erro 343 : missing drum

Enviado por: Visitante

Enviado em: 26/04/2014 08:22:58

Então tudo indica que o problema está no chip.

Quando fizer a troca certamente vai resolver.

Aguardamos você informar o resultado.