



Forum: LASER

Topic: Kyocera FS C5400 Imagem desalinhada, Socorro!

Subject: Re: Kyocera FS C5400 Imagem desalinhada, Socorro!

Enviado por: Passira

Enviado em: 29/04/2014 21:49:35

Olá joserc!

É o seguinte. Você já fez ajuste de registro das quatro cores?

Se não, faça e, se não resolver, o problema pode está com 80% de chance de ser a belt.

Dá uma verificada no cadarço que fica na borda da belt na parte de dentro, que serve pra mantela alinhada. Ele acaba se soltando e enrolando e por consequência, desalinha o registro de cores.

Dá um retorno se resolveu ou se está tendo dificuldade.

Boa sorte!