



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: show de defeitos nova brother 8157 8912 5452

Subject: show de defeitos nova brother 8157 8912 5452

Enviado por: jefersonlisik

Enviado em: 07/05/2014 16:23:31

atenção senhores tecnicos de plantao,

visto que os fusores tem apresentado defeitos de lubrificação, temos feito trocas e ate mesmo lubrificações periodicas.

Acabou surgindo mais um defeito, os conectores femeas dos thermistores na maquina estao soltando, quebra o ponto de solda, é necessario resoldar ou fazer um jump direto para o flat. se isso nao for feito a maquina nao vai aquecer ou passar do ponto de aquecimento ate mesmo dando codigo de erro relacionados a unidade fusora.