



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: RICOH aficio 1113 atolamento de papel**

**Subject: Re: RICOH aficio 1113 atolamento de papel**

Enviado por: Bilio

Enviado em: 14/05/2014 08:40:18

Bom dia amigo.

Assim como disse o Passira pode ser o sensor, geralmente há um atuador que fica no caminho por onde o papel passa, próximo ao rolo de pressão do fusor, ou logo na saída do fusor. Verifique manualmente se ele esta movimentando 100%, se não esta travando em alguma coisa ou se esta quebrado, tambem veja a placa onde fica o sensor, se possivel troque por uma placa boa e veja se funciona.