



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: LEXMARK S409 - ATOLANDO PAPEL

Subject: Re: LEXMARK S409 - ATOLANDO PAPEL

Enviado por: ESTEVES.AI

Enviado em: 16/05/2014 08:59:01

Bom dia!

Faça como o Cooperativo está falando, verifique o econdor do carro de impressão. Retire ele e limpe com um pano macio e Veja.

Já tive esse tipo de problema com HP e com esse procedimento resolveu.