



Forum: LASER

Topic: BROTHER DCP 8080 - Impressão falhada na lateral - Solucionado

Subject: Re: BROTHER DCP 8080 - Impressão falhada na lateral

Enviado por: Visitante

Enviado em: 23/05/2014 06:09:42

link com fotos do DR desmontado

http://www.printerservice.com.br/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=14324&start=0#forumpost59704

Foto DR desmontado: sujo

<http://i.imgur.com/9X5vUAB.jpg>

Foto DR desmontado: limpo

<http://i.imgur.com/HGdyb8f.jpg>