



Forum: LASER

Topic: IMPRESSORA HP MFP 1319

Subject: Re: IMPRESSORA HP MFP 1319

Enviado por: Visitante

Enviado em: 24/05/2014 08:02:49

Pode ser a unidade de fusão que esteja aberta. Pode ser que tenha queimado a placa lógica também.