



Forum: LASER

Topic: Kyocera Fs 4020 - SOLUCIONADO

Subject: Re: Kyocera Fs 4020

Enviado por: Luan_Millian

Enviado em: 29/05/2014 14:46:32

Obrigado pelas dicas,

O problema esta no rolo de transferência que estava danificado.

Foi só trocá-lo e voltou a funcionar como nova 🍷

