



Forum: LASER

Topic: Impressora Brother 8157DN "Em Resfriamento" Constante...

Subject: Re: Impressora Brother 8157DN "Em Resfriamento" Constante...

Enviado por: Visitante

Enviado em: 05/06/2014 16:02:54

Citando:

CMKCMF escreveu:

Este problema esta somente na DPC8157DN ou ocorre em outros modelo também?

O problema aí não é do equipamento. É da energia elétrica que está variando.

Para estabilizar a voltagem, foi utilizado um estabilizador de 1kwa, mas quanto maior melhor.

Embora hoje as concessionárias de energia forneçam uma energia constante, sem interrupção, mas tem determinados pontos em que a variação é muito alta e o equipamento acaba sendo prejudicado. Portanto é preciso ter este conhecimento pois pode ocorrer independente de qual seja o equipamento.