



Forum: LASER

Topic: Brother DCP-8080 com folha sanfonada

Subject: Brother DCP-8080 com folha sanfonada

Enviado por: rickruah

Enviado em: 07/06/2014 14:16:46

Olá amigos!

Esta Impressora Brother DCP-8080DN efetuei a recarga do toner e troquei o rolo fusor e rolo de pressão da unidade fusora porque anteriormente o papel saia sanfonado, não enrosca dentro da impressora mas toda impressão sae sanfonada.

Tem uma dica de onde pode estar originando este problema?

Segundo uma dica do forum, fiz o teste de imprimir e parar a impressão no meio para verificar se é o DRUM, mas até o DRUM a folha não sanfona é entre a passagem da unidade fusora, agora troquei os 02 cilindros mas o de limpeza não, pode ser o cilindro de limpeza?

Obrigado!