



Forum: LASER

Topic: Brother DCP-8080 com folha sanfonada

Subject: Re:Brother DCP-8080 com folha sanfonada

Enviado por: rickruah

Enviado em: 11/06/2014 09:38:10

Olá arx!

Obrigado pela força, quando desmontei a unidade fusora efetuei a troca do rolo fusor e rolo de pressão o de limpeza não tinha no local para fazer o pedido mas esta bem desgastado, verifiquei que na CSPrinter tem os itens.

Agora os rolamentos, fingers e buchas pelo tempo de uso e estar muito preso para movimentar vou efetuar a troca, andei verificando o preço desse fusor novo é muito alto vou tentar efetuar esta manutenção trocando os itens e posto o resultado.

Obrigado!