



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Brother DCP-8085 Estralando

Subject: Brother DCP-8085 Estralando

Enviado por: OpenJet

Enviado em: 16/06/2014 10:47:41

Bom dia!!

Estou com um problema numa Brother DCP-8085DN, toda vez que é iniciada ou vai imprimir, fica estralando, como se fosse uma engrenagem "roçando" ... Porém quando o toner é trocado ela para de fazer barulho, mas depois de uma semana o barulho retorna, só parando qdo um outro toner é colocado.. passa uma semana, ou umas 1000 impressões e o barulho volta novamente.

Já troquei vários toners, compatíveis, originais e remanufaturados.
Também troquei o Fotocondutor e o Fusor.

Será que alguém faz alguma ideia do que seja???