



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: BROTHER DCP 8060 - ESTALANDO E NÃO RECONHECE TONER NEM PAPEL - SOLUCIONADO

Subject: Re: BROTHER DCP 8060 - ESTALANDO E NÃO RECONHECE TONER NEM PAPEL.

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 16/06/2014 22:06:36

Olhei o fusor e está 100%... creio que seja um conjunto de engrenagens que ficam do lado de dentro, onde se tem acesso quando tiro a bandeja. Pesquisei bastante, desmontei o painel das engrenagens todo e ví uma engrenagem tipo um bujão que fica em pé e ela estava fora do lugar. Coloquei ela corretamente e a impressora ligou show ... imprimiu umas páginas e começou o tec tec de novo. E agora novamente não sobe papel. Além de um assobio muito chato com se estivesse roçando ferro com ferro.