



Forum: LASER

Topic: IMPRESSORA BROTHER MFC8952DW - IMPOSSÍVEL IMPRIMIR 72 - SOLUCIONADO

Subject: Re: IMPRESSORA BROTHER MFC8952DW - IMPOSSÍVEL IMPRIMIR 72

Enviado por: Visitante

Enviado em: 21/06/2014 19:32:03

Veja o que diz o manual.

Clique na imagem para melhorar.

Desconecte o cabo flat do laser e reconecte

Arquivo anexado: 

2014-06-21_19-29-21.gif (24.39 KB)

