



Forum: LASER

Topic: IMPRESSORA BROTHER MFC8952DW - IMPOSSÍVEL IMPRIMIR 72 - SOLUCIONADO

Subject: Re: IMPRESSORA BROTHER MFC8952DW - IMPOSSÍVEL IMPRIMIR 72

Enviado por: Visitante

Enviado em: 23/06/2014 14:17:57

Normalmente quando tem problema nesta plaquinha, a mensagem é indicada com: "IMPOSSÍVEL IMPRIMIR 6A.

Pela sua informação de impossível imprimir 72, de acordo com o manual de serviço, indica problema no laser ou PCB ASSY.

O fato de ter passado limpa contato no slot do flat do laser, pode ter eliminado o mau contato do Laser e voltou a funcionar.