Fórum Impressoras...

Forum: LASER

Topic: Brother 8085 - mensagem SEM TONER. Subject: Re: Brother 8085 - mensagem SEM TONER.

Enviado por: Visitante

Enviado em: 26/06/2014 08:38:38

Olá! vc tem que fazer o reset do cartucho. É preciso colocar as engrenagens na posição de reset.

Também tem este video que explica como fazer o reset no equipamento Neste caso não é necessário mudar a posição das engrenagens de reset https://www.youtube.com/watch?v=O_Wyn8G5TJo