



Forum: LASER

Topic: SAMSUNG SCX 6555N - Problema no ADF

Subject: Re: SAMSUNG SCX 6555N - Problema no ADF

Enviado por: Visitante

Enviado em: 27/06/2014 07:17:27

Olá! Dificil dizer o que é sem estar próximo ao equipamento.

O que precisa fazer é ver as condições dos rolos alimentadores. Se estiverem desgastados, atrasam o original e dá atolamento. Uma limpeza com um pano umedecido com detergente, pode resolver momentaneamente.

Outra coisa é verificar o tipo de atolamento. Se no papel tem como ver algum ponto em que ele pode estar parando.