



Forum: LASER

Topic: Brother 8085 - mensagem SEM TONER.

Subject: Re: Brother 8085 - mensagem SEM TONER.

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 27/06/2014 08:37:11

Claro que depois de reposicionada a engrenagem reset sem sucesso.Tenta o reset 01