



Forum: LASER

Topic: brother 5350

Subject: brother 5350

Enviado por: marcelo01

Enviado em: 07/07/2014 11:50:45

boa dia pessoal estou com uma brother 5350 fiz a troca da pelicula da fusão e o rolo pressor tambem, porem ela ainda fica saindo falhado na lateral da impressão,alguem sabe como devo proceder neste caso se há alguma outra coisa que devo trocar..
obrigado por enquanto.