

Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: BROTHER DCP 8060 - ESTALANDO E NÃO RECONHECE TONER NEM PAPEL - SOLUCIONADO

Subject: Re: BROTHER DCP 8060 - ESTALANDO E NÃO RECONHECE TONER NEM PAPEL.

Enviado por: Visitante

Enviado em: 09/07/2014 13:27:31

Esta ondulação é devido muita ação daquelas molas nos roletes.

Faça um teste diminuindo a pressão delas ou até retirando-as.

São 4 roletinhos (ver indicação das setas

Ou pode ser que não estejam girando bem

