



Forum: LASER

Topic: samsung scx 6555

Subject: samsung scx 6555

Enviado por: mailson

Enviado em: 10/07/2014 15:35:57

Ola boa tarde garella estou com uma samsung 6555 aki com atolamento ma fusão porem ja troquei a fusão pore ela imprime normal pelo Bay Pass so quando mando impressão ou copia pela gaveta ela da o atolamento ja troquei os rolos de alimentação e nao resolveu agradeço pela ajuda obrigado..
caso tenha como mandem por email as ideias para que eu possa tenta resolve este problema
....mailsoncorporat@yahoo.com.br