



Forum: LASER

Topic: samsung scx 6555

Subject: Re: samsung scx 6555

Enviado por: Visitante

Enviado em: 10/07/2014 16:46:53

Ao que parece está tendo um atraso somente quando o papel é alimentado da bandeja.

Verifique se o papel não está muito ajustado, com isto ficando muito preso na bandeja ou muito solto.

Outra coisa é dar mais um pouco de ação nas molas que sobem a rampa da bandeja.

Tem que verificar se o papel tem algum vestígio na borda de ataque, que indique que sofreu alguma retenção.

É preciso verificar no manual se tem algum ajuste da onda do papel, que é aquela curva que ele faz.

É um problema localizado e vai depender muito de fazer as verificações.