



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: BROTHER DCP8080DN -Derretendo a engrenagem do fusor

Subject: Re: fusor brother 8080

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 11/07/2014 06:18:18

Não descarte a possibilidade de qualidade duvidosa da engrenagem. Já tive casos assim