



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: BROTHER DCP 8060 - ESTALANDO E NÃO RECONHECE TONER NEM PAPEL - SOLUCIONADO

Subject: Re: BROTHER DCP 8060 - ESTALANDO E NÃO RECONHECE TONER NEM PAPEL.

Enviado por: bizarro

Enviado em: 13/07/2014 21:09:52

É isso mesmo, funcionou até na nova, não imaginei que seria essas molas.

Agora tenham cuidado ao ajustar para que a mola não escape do encaixe, pode fazer uma arruaça se isso ocorrer.

Eu tive um problema desse de ondular o papel mas foi o rolo fusor, não funcionou em unidade nenhuma, comprei um da marca ETC e foi na hora.

Marca de cilindro qual dessas seria melhor.

Katun - samsung - hamp - fugi -

Essas duas - THERASS > J DUC deve ser uma encrenca.