



Forum: LASER

Topic: SAMSUNG SCX 4521 erro de aquecimento aberto

Subject: Re: erro de aquecimento aberto

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 17/07/2014 10:31:00

Já mediu a lâmpada pra verificar se ela não arrebentou??? Verificou se não tem solda fria do conector da placa fonte que liga o fusor ??

Mas se vc não for técnico em impressoras ou em eletrônica, não te recomendo fazer isso pois pode tomar um choque ou danificar ainda mais o aparelho.