



**Forum: MATRICIAL**

**Topic: Ix 300 +II, em curto e com linha deslocado**

**Subject: Ix 300 +II, em curto e com linha deslocado**

Enviado por: toppan

Enviado em: 20/07/2014 19:49:11

Pessoal queria resolver este problema sem trocar peças, mas ja identifiquei que a cabeça está em curto, pois quando coloco ela, na placa lógica queima um capacitor antes do transistor das agulhas, muito bem até ai resolvido.

Agora este outro problema que é o bicho, na hora de testar uma pagina seja auto teste ou via pc, a impressão sai normal em todos os cantos mas no meio da folha da pate central a impressão sai um pouco distorcido, como possa falar, exemplo (exemplo) pode ser esta palavra mesmo, ela dividido no meio horizontal na parte debaixo sai normal e na outra metade de cima ela desloca um pouco, não lembro se para a direita ou para a esquerda.

Ja fiz reflow no chip central e estou pensando em gravar a bios, isso porque trocando a cabeça e a placa lógica a impressora fica inviável o reparo, dai a minha intenção.