



**Forum: LASER**

**Topic: Erro 50.3 HP Laserjet P4014n**

**Subject: Erro 50.3 HP Laserjet P4014n**

Enviado por: WENDELANTONIOLI

Enviado em: 23/07/2014 12:34:50

Estou com uma impressora HP Laserjet P4014n com o seguinte erro "50.3 ERRO NO FUSOR",  
alguem saberia me ajudar a como testar para confirmar se é mesmo o fusor pois não possui peças  
desta impressora para teste.

Grato pela ajuda.