



Forum: LASER

Topic: atolamento no fusor samsung scx62x22 serie pcl 6

Subject: Re: atolamento no fusor samsung scx62x22 serie pcl 6

Enviado por: rhadamants

Enviado em: 26/07/2014 14:08:03

Citando:

arx escreveu:

Já verificou a configuração do papel?

Tem que configurar o equipamento conforme o papel que estiver usado o papel ta correto e quando mando impressao com outro config de papel acusa no display em vermelho e não imprime. os atolamento na saida tao mais frequentes que os na entrada do papel no fusor. trocando o atuado na entrada corrigiu os atolamentos na entrada e agora tem atolamento na saida. Tem algum atuador na saida do papel ou é o atuador da entrada que controla o atolamento na saida tambem?