



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC8890DW - IMPOSSÍVEL IMPRIMIR EC

Subject: MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC8890DW - IMPOSSÍVEL IMPRIMIR EC

Enviado por: valdin

Enviado em: 28/07/2014 16:29:29

ESTOU COM UM MULTIFUNCIONAMEL BROTHER MFC8890DW QUE APRESENTA A SEGUINTE MENSAGEM:

"IMPOSSÍVEL IMPRIMIR EC"

ESSA MENSAGEM APARECEU APÓS EU TER FEITO A TROCA DO ROLO FUSOR E ROLAMENTOS DO MESMO.

JÁ TROQUEII O THERMISTOR 02 (DO CONECTOR VERMELHO), MAS O ERRO PERSISTE.

SERÁ QUE ALGUÉM PODE ME DAR UMA DICA?