



Forum: LASER

Topic: Sem recolhimento de papel... HP Laserjet 3050

Subject: Re: Sem recolhimento de papel... HP Laserjet 3050

Enviado por: Anibal76

Enviado em: 29/07/2014 10:49:46

Estava certo PCS55, agora funcionou, brigado

Porem a impressora continua com o mesmo defeito que antes de começar a desmontar o fusor.

Ela está amassando a folha depois de sair do fusor....e a pelicula do fusor não está quebrada nem tem objetos que obstruan a saída da folha.....

Será que tenho que trocar a pelicula do fusor mesmo assim? (nunca foi trocada)

Mais detalhes: Esta impressora tem uns 7 anos, e foi usada bastante.