



Forum: LASER

Topic: Amassando a folha depois de sair do fusor. HP laserjet 3050

Subject: Re: Amassando a folha depois de sair do fusor. HP laserjet 3050

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 29/07/2014 16:01:10

boa tarde, verifique se as buchas do fusor estão gastas