



Forum: LASER

Topic: HP CM1312 NAO CALIBRA AS CORES

Subject: Re: HP CM1312 NAO CALIBRA AS CORES

Enviado por: Passira

Enviado em: 29/07/2014 22:36:52

Já olhou o estado físico da Belt, é provável que seja ela o problema.

Tem caso em, equipamentos Kyocera, se a belt estiver ok, é só atualizar o firmware que resolve.

Da uma analisada nessas duas situações.