



Forum: LASER

Topic: brother 5340

Subject: brother 5340

Enviado por: marcelo01

Enviado em: 30/07/2014 17:35:08

boa tarde,
estou com uma impressora brother hl5340 fiz a troca da pelicula do fusor e agora ela esta amassando as impressões. oque devo fazer trocar o rolo de pressão?
obrigado por enquanto...