



Forum: LASER

Topic: brother 5350

Subject: Re: brother 5350

Enviado por: AlvaroLoc

Enviado em: 30/07/2014 20:44:18

Tire a unidade do cilindro e limpe o visor do laser. Deve tá sujo de toner.