



Forum: LASER

Topic: Brother 8085 Impossível Imprimir E.C - SOLUCIONADO

Subject: Re: Brother 8085 Impossível Imprimir E.C

Enviado por: ASC

Enviado em: 31/07/2014 12:56:17

Ola amigo! Alem de trocar o termostato tambem deve ser feito o reset do fusor, voce ja fez esse procedimento?