



**Forum: LASER**

**Topic: BROTHER DCP 8085DN COM ERRO IMPOSSIVEL IMPRIMIR DE**

**Subject: Re: BROTHER DCP 8085DN COM ERRO IMPOSSIVEL IMPRIMIR DE**

Enviado por: ASC

Enviado em: 06/08/2014 17:56:47

Ola amigo! Pelo que indica no manual de serviço é problema no fusor, no thermistor central, desmonte o fusor faça uma boa limpeza no mesmo, verifique o thermistor central, veja se esta muito sujo ou danificado, veja o termostato abriu tambem, se abriu bata o mesmo em uma superficie plana para que o mesmo arme novamente, depois da fazer esses procedimentos monte o fusor novamente, entre em modo manutenção faça o reset do fusor, saia do modo manutenção e veja se vai funcionar. Boa sorte