



Forum: LASER

Topic: hp m1132

Subject: Re: hp m1132

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 19/08/2014 11:53:14

Amigão se está travando dentro da fusão vc deve ter montado alguma coisa errado, ou a película pode estar com excesso de graxa na faixa preta que gira com o pressury e com isso não está puxando o papel.