



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Samsung SCX - 5635 FN Atolamento de Papel - SOLUCIONADO

Subject: Re: Samsung SCX - 5635 FN Atolamento de Papel RESOLVIDO

Enviado por: drago

Enviado em: 26/08/2014 14:06:56

Boa tarde.

Como equipamento precisava de revisão a solução rápida troquei o Rolo Fusão e 2 de pressão (Ficou novo)

Resolvido problema de atolamento na saída de papel.