



Forum: LASER

Topic: Samsung ML 1665

Subject: Re: Samsung ML 1665

Enviado por: atlara

Enviado em: 05/09/2014 15:12:57

Desculpe a demora em responder, só agora tive tempo de seguir os procedimentos sugeridos.

Bem, limpei toda a passagem do papel, verifiquei o alinhamento das guias, limpei também os roletes e tracionadores, os de plástico e os emborrachados.

Ela continua puxando o papel torto, mas com ela parcialmente desmontada identifiquei um desalinhamento na bandeja de papel - um dos lados está mais alto que o outro.

Removi a bandeja e verifiquei com um nível esse desalinhamento.

Uma das molas está mais alta/expandida que a outra.

Tentei igualar as molas, mas o problema continua.

Agradeço a atenção, novamente.