



Forum: LASER

Topic: Impressora HP LaserJet 3050 atolando papel.

Subject: Re: Impressora HP LaserJet 3050 atolando papel.

Enviado por: paulo_victor

Enviado em: 09/09/2014 17:12:12

Mandei uma impressão de 4 folhas e passou normalmente.

Na segunda vez que eu mandei uma impressão de 6 folhas ela engatou bem no meio na unidade fusora.

Bom, já troquei a unidade fusora mas o defeito persiste.....