



Forum: COMPRA DE PEÇAS

Topic: IMPRESSORA CP1510/1210

Subject: IMPRESSORA CP1510/1210

Enviado por: pablolopes_75

Enviado em: 11/09/2014 10:14:50

APOS A IMPRESSORA TER SIDO LIGADA EM 220V QUEIMOU UM RESISTOR DE 0,2 OHM E UM FET/MOSFET K3502/3509....

ALGUEM TEM AI P VENDER???POR FAVOR ALGUEM!!!!