



Forum: LASER

Topic: HP laserjet P2015 atolamento constante

Subject: HP laserjet P2015 atolamento constante

Enviado por: diegotesch

Enviado em: 16/09/2014 10:26:30

bom dia.

estou com uma hp lj p2015 na bancada.

na mesma fora efetuado a troca da engrenagem do balancinho.

contudo a mesma esta atolando papel constantemente.

o atolamento ocorre na região to cilindro do tonner.

agradeço a todos que puderem auxiliar.

obrigado desde entao!