



*Fórum Impressoras...*

---

**Forum: JATO DE TINTA**

**Topic: Erro 50 na Brother J430**

**Subject: Re: Erro 50 na Brother J430**

Enviado por: unionsoft

Enviado em: 22/09/2014 15:26:58

deu uma olhada se o sensor não esta fora de posição ou solda fria