



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: brother hl 5452 - amassando folha quando imprime no verso

Subject: Re: brother hl 5452 - amassando folha quando imprime no verso

Enviado por: maziero

Enviado em: 23/09/2014 10:54:42

Bom dia,

Se não estou errado esse modelo de impressora, já tem o fusor que utiliza película e não rolo de alumínio. Vamos aos possíveis motivos:

->primeiro você precisa saber se realmente o problema só acontece no frente e verso, pra ter certeza eu recomendo que mande imprimir umas 100 paginas só frente, se o problema aparecer é 90% de chance de ser defeito no fusor, tais como película não girando de forma correta (o que é muito frequente nesse modelo de impressora), também pode ser o rolo de pressão (também faz parte do fusor é um rolo mole tipo espuma, geralmente é preto ou laranja)

-> se o problema só acontece mesmo no frente e verso pode ser um desses o defeito: Qualidade do papel ruim; Papel com umidade; ou o mais provável, defeito na bandeja duplex (a mesma pode estar tracionando o papel de forma torta com isso o mesmo entra torto no fusor e pode amassar.