



Forum: LASER

Topic: Tec Tec Brother 8085

Subject: Re: Tec Tec Brother 8085

Enviado por: renangleison2

Enviado em: 23/09/2014 13:15:42

Teste sem sucesso, retirei a bandeja de duplex e troquei fusor completo, continua o tec tec, obs: aquelas engrenagem laterais quando rodam sem o toner não estrala, quando começa a rodar e toner esta no lugar faz o barulho. Ja troquei toner e cilindro.