



Forum: LASER

Topic: Erro - Samsung SCX-3200 - SOLUCIONADO

Subject: Erro - Samsung SCX-3200 - SOLUCIONADO

Enviado por: renansd

Enviado em: 24/09/2014 19:14:55

Boa noite galera!

Estou com uma 3200 aqui na bancada com o seguinte defeito:

Ela liga, inicializa as configurações do painel, porem ela não esquentar e nem roda o sistema mecânico. Com cartucho, sem cartucho, ela simplesmente não movimenta e não esquentar.

Ao abrir e fechar a tampa, ela dá dois estalos bem baixos e fica parada.

Desmontei a fusora, verifiquei as buchas do rolo pressor, verifiquei os cabos, pontos de aterramento. Tudo em ordem.

Ao fazer a medição da saída de tensão da placa fonte para a fusora, onde deveria constar 120~127v ela chega a 13v no 1º estalo e 0v no segundo estalo. (estalos que citei acima).

Bem, só queria uma confirmação de vocês para eu condenar a placa fonte, acho que não resta mais dúvidas que o defeito está nela.

O que acham?

Abraço a todos!