



Forum: LASER

Topic: Erro - Samsung SCX-3200 - SOLUCIONADO

Subject: Re: Erro - Samsung SCX-3200

Enviado por: renansd

Enviado em: 29/09/2014 11:38:44

Fala galera, bom dia!

Realizei uns testes com uma outra impressora que chegou para mim e constatei que o defeito é na unidade fusora. Por algum motivo ela não aciona a passagem de tensão para a lampada e por isso não esquentar.

a única coisa que foi realizada na fusora foi a troca do rolo pressor. Verifiquei a lampada, sensores e está tudo ok.

Alguém sabe o que pode ser? Será o termistor?
Irei fazer mais alguns testes aqui e posto o resultado.

Abraço a todos!